

Län	Diariernr	Objekt	Beskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta procent	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta belopp (tkr)
F	09-786-2442	Alseda kyrka	Renovering av takavvattning	Alseda församling	368	42	155
F	09-792-2442	Karlstorps kyrka	Fasadrenovering (3)	Alseda församling	1 780	30	534
F	09-802-2443	Skede kyrka	Renovering av takavvattning	Alseda församling	352	25	88
F	09-790-2442	Ökna kyrka	Fasadrenovering (3)	Alseda församling	2 013	0	-
F	10-263-2442	Barkeryds kyrka	Byte av tak, tilläggsanslag	Barkeryd-Forsserums församling	489	30	147
F	09-848-2442	Burseryds kyrka	Klimatutredning	Burseryds kyrkliga samfällighet	75	0	-
F	09-852-2442	Gryteryds kyrka	Utredning av bottenbjälklag och torn	Burseryds kyrkliga samfällighet	52	0	-
F	09-850-2442	Gryteryds kyrka	Klimatutredning	Burseryds kyrkliga samfällighet	70	0	-
F	09-845-2442	Södra Hestra kyrka	Puts- och fönsterarbeten, samt byte av solbänkar	Burseryds kyrkliga samfällighet	2 024	0	-
F	09-903-2442	Bondstorps kyrka	Brand- och inbrottslarm	Byarums kyrkliga samfällighet	375	0	-
F	09-902-2442	Byarums kyrka	Brand- och inbrottslarm	Byarums kyrkliga samfällighet	375	0	-
F	09-832-2442	Byarums kyrka	Avfuktning av golvkonstruktion, mm	Byarums kyrkliga samfällighet	1 050	0	-
F	09-833-2442	Byarums kyrka	Värmsystemåtgärder	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	0	-
F	09-901-2442	Svenarums kyrka	Brand- och inbrottslarm	Byarums kyrkliga samfällighet	375	0	-
F	09-835-2442	Svenarums kyrka	Avfuktning av golvkonstruktion, mm	Byarums kyrkliga samfällighet	800	0	-
F	09-898-2442	Svenarums kyrka	Värmsystemåtgärder	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	0	-
F	09-834-2442	Svenarums kyrka	Invändig renovering och förändringar av kyrkorummet	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	0	-
F	09-854-2442	Bodafors kyrka	Jalusier på kyrktornet	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	98	50	49
F	09-857-2442	Bodafors kyrka	Byte av uppvärmningskälla för kyrka och församlingshem	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	365	0	-
F	09-856-2442	Bodafors kyrka	Skyddsbehandling av träfasad	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	1 012	0	-
F	09-858-2442	Bringetofta kyrka	Målning av träfasad	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	264	25	66
F	09-859-2442	Malmbäcks kyrka	Fasadrenovering	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	1 098	25	274
F	09-853-2442	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	Klimatteknisk utredning för fem kyrkor	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	245	0	-
F	09-906-2442	Ås kyrka i G	Sanering och renovering p.g.a. klimatproblem (två förslag)	Reftele kyrkliga samfällighet	10 795	0	-
F	09-794-2442	Öggestorps kyrka	Målning av nylagt tak	Rogberga-Öggestorps församling	750	25	188
F	09-731-2442	Rydaholms kyrka	Rensningsanordningar på ståndrännor, mm	Rydaholms församling	60	0	-
F	09-839-2442	Gällaryds kyrka	Handikappsanpassning	Voxtorps kyrkliga samfällighet	200	0	-
G	09-887-2442	Göteryds kyrka	Utredning av kryppgrund	Göteryds kyrkliga samfällighet	215	0	-

Län	Diariernr	Objekt	Beskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta procent	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta belopp (tkr)
G	09-805-2442	Göteryds kyrka	Utvändig renovering (3)	Göteryds kyrkliga samfällighet	4 520	0	-
G	09-887-2442	Hallaryds kyrka	Utredning av kryppgrund	Göteryds kyrkliga samfällighet	30	0	-
G	09-838-2442	Hallaryds kyrka	Renovering av fasad, fönster och portar samt lagning av takavvattning	Göteryds kyrkliga samfällighet	1 048	80	838
G	09-887-2442	Pjätteryds kyrka	Utredning av kryppgrund	Göteryds kyrkliga samfällighet	90	0	-
G	09-812-2442	Pjätteryds kyrka	Renovering av tornfasad, portar, fönster, mm	Göteryds kyrkliga samfällighet	1 687	0	-
G	09-684-2442	Ljuders kyrka	Värmekonvertering och åtgärder i kryppgrund	Lessebo-Hovmantorps kyrkliga samfällighet	1 960	0	-
G	09-703-2442	Markaryds kyrka	Utvändig renovering (2)	Markaryds församling	1 400	0	-
G	09-938-2442	Ryssby kyrka i L	Klimatutredning med värmekonverteringsförslag	Ryssby kyrkliga samfällighet	130	0	-
G	09-911-2442	Linneryds kyrka	Utvändiga målnings- och förgyllningsarbeten	Tingsryds kyrkliga samfällighet	694	50	347
G	09-871-2442	Urshults kyrka	Värmekonvertering	Tingsryds kyrkliga samfällighet	2 890	0	-
G	09-909-2442	Älmeboda gamla begravningsplats	Akut renovering av klockstapel	Tingsryds kyrkliga samfällighet	862	0	-
G	09-868-2442	Nöbbele kyrka	Renovering av orgel (3)	Östra Torsås kyrkliga samfällighet	2 000	0	-
H	09-798-2442	Hossmo kyrka	Omläggning av tak (2)	Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet	910	0	-
H	09-789-2442	Hossmo kyrkogård	Takomläggning bårhus	Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet	371	0	-
H	09-842-2442	Förlösa kyrka	Besiktning av tak och fasad på kyrktorn	Förlösa-Kläckeberga församling	60	0	-
H	09-843-2442	Förlösa kyrka	Omläggning av tak (halva södra samt norra sidan)	Förlösa-Kläckeberga församling	2 550	0	-
H	09-879-2442	Bredsättra kyrka	Målning av lanternin	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	302	25	76
H	09-928-2442	Bäckebo kyrka	Putslagning, målning, mm	Nybro kyrkliga samfällighet	450	25	112
H	09-775-2442	Åby kyrka	Handikappramp, WC, mm	Ryssby-Åby kyrkliga samfällighet	387	25	97
H	09-890-2442	Hagby kyrka	Ny textiltförvaring och tillgänglighetsanpassning	Södermöre kyrkliga samfällighet	1 235	0	-
H	09-883-2442	Karlslunda kyrka	Målning och tjärning	Södermöre kyrkliga samfällighet	753	0	-
H	09-814-2442	Sankt Olofs kyrka	Byte av värmesystem	Södermöre kyrkliga samfällighet	295	0	-
H	09-874-2442	Strömsbergs kapell	Utvändig målning	Torsås kyrkliga samfällighet	430	0	-

57 854

2 971