

Län	Proj.id	Objekt	Beskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta procent	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta belopp (tkr)
F	32 143	Alseda kyrka	Renovering av takavvattning	Alseda församling	368	2	33	121
F	32 142	Karlstorps kyrka	Fasadrenovering (3)	Alseda församling	1 780	2	50	890
F	31 903	Skede kyrka	Renovering av takavvattning	Alseda församling	352	2	50	176
F	32 141	Ökna kyrka	Fasadrenovering (3)	Alseda församling	2 013	2	0	-
F	31 597	Barkeryds kyrka	Fasadrenovering samt målning av fönster och luckor	Barkeryd-Forsserums församling	2 732	3	90	50
F	32 135	Burseryds kyrka	Klimatutredning	Burseryds kyrkliga samfällighet	75	2	90	68
F	32 133	Gryteryds kyrka	Klimatutredning	Burseryds kyrkliga samfällighet	70	2	90	63
F	32 134	Gryteryds kyrka	Utredning av bottenbjälklag och torn	Burseryds kyrkliga samfällighet	52	2	90	47
F	32 136	Södra Hestra kyrka	Puts- och fönsterarbeten samt byte av solbänkar	Burseryds kyrkliga samfällighet	2 024	3	0	-
F	32 137	Bondstorps kyrka	Brand- och inbrottslarm	Byarums kyrkliga samfällighet	375	1	90	338
F	31 218	Byarums kyrka	Avfuktning av golvkonstruktion, mm	Byarums kyrkliga samfällighet	1 050	a	0	-
F	32 138	Byarums kyrka	Brand- och inbrottslarm	Byarums kyrkliga samfällighet	375	1	90	338
F	31 217	Byarums kyrka	Värmesystemåtgärder	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	a	0	-
F	32 127	Byarums kyrkliga samfällighet	Utredning avseende tre kyrkor	Byarums kyrkliga samfällighet	500	1	90	450
F	31 214	Svenarums kyrka	Avfuktning av golvkonstruktion, mm	Byarums kyrkliga samfällighet	800	a	0	-
F	32 139	Svenarums kyrka	Brand- och inbrottslarm	Byarums kyrkliga samfällighet	375	1	90	338
F	31 213	Svenarums kyrka	Invändig renovering och förändringar av kyrkorummet	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	ats	0	-
F	31 215	Svenarums kyrka	Värmesystemåtgärder	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	a	0	-
F	31 834	Bäckседа kyrka	Konservering av takmålningar	Bäckседа-Korsberga kyrkliga samfällighet	806	2	0	-
F	32 145	Hånger kyrka	Fasadrenovering	Forsheda kyrkliga samfällighet	1 410	2	50	705
F	32 144	Kärda kyrka	Utvändig renovering (2)	Forsheda kyrkliga samfällighet	1 610	3	0	-
F	31 890	Bäraryds kyrka	Handikappsanpassning	Gislaveds kyrkliga samfällighet	800	a	0	-
F	31 891	Bäraryds kyrka	Renovering av torn	Gislaveds kyrkliga samfällighet	500	ats	0	-
F	31 893	Gislaveds kyrka	Handikappsanpassning WC mm	Gislaveds kyrkliga samfällighet	1 500	ats	0	-
F	31 892	Gislaveds kyrka	Renovering av fasad och handikappsanpassning	Gislaveds kyrkliga samfällighet	500	ats	0	-
F	31 889	Våthults kyrka	Byte av spåntak	Gislaveds kyrkliga samfällighet	750	1	75	563
F	32 245	Brahekyrkan	Konserveringsprogram för begravningskistor	Gränna-Visingsö kyrkliga samfällighet	1 183	1	90	1 064
F	32 140	Gränna kyrka	Renovering av elsystem i orgel	Gränna-Visingsö kyrkliga samfällighet	500	2	50	250
F	31 915	Lannaskede gamla kyrka	Klimatförbättrande åtgärder	Lannaskede församling	1 045	1	75	784
F	31 933	Bodafors kyrka	Byte av uppvärmningskälla för kyrka och församlingshem	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	365	3	0	-
F	32 129	Bodafors kyrka	Jalusier på kyrktornet	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	98	a	0	-

Län	Proj.id	Objekt	Beskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta procent	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta belopp (tkr)
F	32 130	Bodafors kyrka	Skyddsbehandling av träfasad	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	1 012	2	0	-
F	31 927	Bringetofta kyrka	Målning av träfasad	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	264	2	25	66
F	32 131	Malmbäckes kyrka	Fasadrenovering	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	1 098	2	50	549
F	31 919	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	Klimatteknisk utredning i fem kyrkor	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	245	2	90	221
F	31 203	Norrahammars kyrka	Konservering av orgelfasad och läktarbröstning	Norrahammars församling	100	2	90	90
F	31 828	Nässjö gamla kyrka	Värmekonvertering	Nässjö församling	1 500	ats	90	90
F	32 241	Ås kyrka i G	Sanering och renovering p.g.a. klimatproblem (två förslag)	Reftele kyrkliga samfällighet	6 000		-	5 200
F	31 227	Öggestorps kyrka	Målning av nylagt tak	Rogberga-Öggestorps församling	750	2	50	375
F	32 146	Rydaholms kyrka	Rensningsanordningar på stådrännor, mm	Rydaholms församling	60	2	0	-
F	31 909	Skepperstads kyrka	Renovering av tornlanternin, mm	Sävsjö kyrkliga samfällighet	894	1	75	670
F	31 908	Vrigstads kyrka	Konservering av predikstolskorg, mm	Sävsjö kyrkliga samfällighet	386	1	90	348
F	32 242	Tofteryds kyrkliga samfällighet	Inventering av gravplatser vid tre kyrkogårdar	Tofteryds kyrkliga samfällighet	60	2	0	-
G	32 243	Alvesta kyrkogård	Yttre renovering av bårhus	Alvesta församling	90	3	0	-
G	31 886	Göteryds kyrka	Utredning av krypgrund	Göteryds kyrkliga samfällighet	215	3	90	150
G	31 578	Göteryds kyrka	Utredning av VA-lösning respektive belysning i kyrksal	Göteryds kyrkliga samfällighet	144	a	0	-
G	31 577	Göteryds kyrka	Utvändig renovering (3)	Göteryds kyrkliga samfällighet	4 520	3	0	-
G	31 579	Hallaryds kyrka	Renovering av fasad, fönster och portar samt lagning av takavvattning	Göteryds kyrkliga samfällighet	1 048	3	0	-
G	31 888	Hallaryds kyrka	Utredning av krypgrund	Göteryds kyrkliga samfällighet	30	3	90	50
G	31 580	Pjätteryds kyrka	Renovering av tornfasad, portar, fönster, mm	Göteryds kyrkliga samfällighet	1 687	3	0	-
G	31 887	Pjätteryds kyrka	Utredning av krypgrund	Göteryds kyrkliga samfällighet	90	3	90	50
G	31 811	Ljuders kyrka	Värmekonvertering och åtgärder för krypgrund	Lessebo-Hovmantorps kyrkliga samfällighet	1 960	3	50	980
G	31 230	Angelstads kyrka	Renovering av klockstapel	Ljungby kyrkliga samfällighet	200	2	90	180
G	31 228	Torpa kyrka	Renovering av orgel (2)	Ljungby kyrkliga samfällighet	1 046	1	90	942
G	31 229	Markaryds kyrka	Utvändig renovering	Markaryds församling	1 400	3	0	-
G	32 244	Markaryds kyrkogård	Trädvårdsplan	Markaryds församling	97	1	90	60
G	32 128	Agunnaryds kyrka	Renovering och restaurering av läktarorgel	Ryssby kyrkliga samfällighet	2 050	a	0	-
G	31 810	Ryssby kyrka i L	Klimatutredning med värmekonverteringsförslag	Ryssby kyrkliga samfällighet	130	2	90	90
G	31 221	Drev-Hornaryds kyrka	Invändiga målningsarbeten	Sjösås kyrkliga samfällighet	688	2	25	172
G	31 574	Linneryds kyrka	Utvändiga målnings- och förgyllningsarbeten	Tingsryds kyrkliga samfällighet	694	3	0	-

Län	Proj.id	Objekt	Beskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta procent	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta belopp (tkr)
G	31 563	Södra Sandsjö kyrka	Utvändig renovering samt installation av bergvärme	Tingsryds kyrkliga samfällighet	2 168	3	90	90
G	31 561	Älmeboda gamla begravningsplats	Akut renovering av klockstapel	Tingsryds kyrkliga samfällighet	863	2	90	777
G	31 826	Urshults kyrka	Värmekonvertering	Urshults församling	2 890	3	50	1 445
G	31 869	Vislanda kyrka	Konservering av textilier	Vislanda-Blädinge kyrkliga samfällighet	162	1	90	146
G	32 240	Bergs kyrka	Åtgärdsförslag och projektering för sanering av bjälklag	Växjö kyrkliga samfällighet	500	1	90	450
G	31 894	Tävelsås kyrkogård	Renovering av bårhus	Växjö kyrkliga samfällighet	100	3	0	-
G	31 895	Vederslövs kyrka	Takrenovering mm	Växjö kyrkliga samfällighet	800	2	25	200
G	32 541	Öja kyrka	Sanering och renovering	Växjö kyrkliga samfällighet	6 200	1	-	5 180
G	31 897	Öjaby kyrka	Konservering av altarpopsats, predikstol, mm	Växjö kyrkliga samfällighet	475	1	90	428
G	31 896	Öjaby kyrka	Tjärning och lagning av spåntak	Växjö kyrkliga samfällighet	150	2	75	113
G	31 898	Örs kyrkogård	Renovering av bårhus	Växjö kyrkliga samfällighet	80	2	0	-
G	31 836	Åseda kyrkogård	Tillgänglighetsåtgärder och renovering av portstolpar	Åseda-Nottebäcks kyrkliga samfällighet	1 662	3	0	-
G	31 835	Nöbbele kyrka	Renovering av orgel (3)	Östra Torsås kyrkliga samfällighet	2 000	1	90	1 800
H	31 226	Hossmo kyrka	Omläggning av tak (2)	Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet	910	1	75	683
H	31 225	Hossmo kyrkogård	Takomläggning bårhus	Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet	371	1	0	-
H	31 209	Förlösa kyrka	Besiktning av tak och fasad på kyrktorn	Förlösa-Kläckeberga församling	60	3	0	-
H	31 211	Förlösa kyrka	Omläggning av tak (halva södra samt norra sidan)	Förlösa-Kläckeberga församling	2 550	2	50	1 275
H	31 599	Högsby kyrkliga samfällighet	Klimatutredning för fyra kyrkor	Högsby kyrkliga samfällighet	101	1	90	90
H	31 586	Mönsterås kyrka	Brandlarm	Mönsterås-Fliseryds kyrkliga samfällighet	300	1	90	270
H	31 837	Bredsättra kyrka	Målning av lanternin	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	303	2	25	76
H	31 838	Långlöts kyrka	Byte av befintlig värmepanna	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	300	3	50	150
H	31 868	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	Vård- och underhållsplanering steg 2	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	1 600		100	800
H	31 839	Runstens kyrka	Pelletsanläggning	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	763	1	50	382
H	31 598	Bäckebo kyrka	Putslagning, målning, mm	Nybro kyrkliga samfällighet	450	2	25	113
H	31 224	Åby kyrka	Handikappramp, WC, mm	Ryssby-Åby kyrkliga samfällighet	387	3	0	-
H	31 870	Hagby kyrka	Ny textiltförvaring samt tillgänglighetsanpassning	Södermøre kyrkliga samfällighet	1 235	a	0	-
H	31 832	Karlslunda kyrka	Målning och tjärning	Södermøre kyrkliga samfällighet	753	2	75	565
H	31 583	Ljungby kyrkogård i K	Trädvårdsplan	Södermøre kyrkliga samfällighet	175	1	90	60

Län	Proj.id	Objekt	Beskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta procent	Kyrkobyggnads- gruppen: Högsta belopp (tkr)
H	31 581	Sankt Olofs kyrka	Byte av värmesystem samt isolering av vindbjälklag	Södermöre kyrkliga samfällighet	295	3	50	150
H	31 906	Algutsrums kyrka	Textilförvaring	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	310	1	90	279
H	31 907	Resmo kyrka	Konserveringsarbeten och solskydd	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	155	1	90	140
H	31 905	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	Elsäkerhetsarbete i fyra kyrkor	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	290	1	75	218
H	31 899	Gullabo kyrka	Tillgänglighetsanpassning	Torsås kyrkliga samfällighet	323	ats	50	162
H	31 575	Strömsbergs kapell	Utvändig målning	Torsås kyrkliga samfällighet	430	2	50	215
					90 075			32 785

a = avstyrkan

ats = avstyrkan; tillstånd saknas